

**Informace o zdrojích rizika a nebezpečí vzniku závažné havárie v objektu
provozovatele Sellier & Bellot a.s.**

*Krajský úřad
Středočeského kraje*

*Sellier & Bellot a.s.,
Vlašim*

*HZS
Středočeského kraje*

V souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a přílohou č. 1 vyhlášky č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti vydáváme informaci o zdrojích rizika a nebezpečí vzniku závažné havárie v **objektu** provozovatele **Sellier & Bellot a.s.**, Lidická 667, 258 13 Vlašim, IČO 289 82 347 **zařazeného do skupiny „B“** podle tohoto zákona rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 21. 10. 2016. Součástí objektu je výrobní část v ulici Lidická ve Vlašimi, sklady Obora a sklady Šebíř.

Nebezpečné látky přítomné u provozovatele:

Výbušniny v předmětech, třaskaviny, třaskavé slože, střeliviny s vlastnostmi akutní toxicity, galvanické lázně, přípravky pro galvanické lázně, laky, organická rozpouštědla, ropné produkty. Významný vliv na případný vznik závažné havárie, na životy a zdraví lidí, škody na majetku, mají výbušniny.

Hlavní typy scénářů možných havárií:

1. Detonace některých výbušnin a třaskavin
2. Vyhoření některých výbušnin (střelivin, nábojů)
3. Únik nebezpečné látky do ovzduší (zplodin hoření) z poškozeného zařízení jako následku exploze nebo požáru v objektu.
4. Únik nebezpečné látky do půdy nebo vody není pravděpodobný, všechna manipulační místa s nebezpečnými látkami jsou opatřena záchytnými jímkami.

Ochranná opatření provozovatele:

- Vnitřní předpisy pro rizikové činnosti a prověřování zaměstnanců z jejich znalostí, ze znalostí technologických postupů a s předpisy výrobců zařízení
- Zavedení harmonogramu údržby, kontrol a revizí
- Detekční a poplachové systémy (elektrická požární signalizace, kamerový systém)
- Opatření proti neoprávněnému vniknutí a manipulaci
- Vnitřní havarijní plán

Spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému (IZS):

Společnost Sellier & Bellot a.s. má vlastní jednotku HZSP, která je začleněna do integrovaného záchranného systému a v případě potřeby zajištění dalších zásahových sil a prostředků na provádění záchranných a likvidačních činností podle zákona o požární ochraně žádá o pomoc KOPIS HZS Kladno. Provozovatel má krajským úřadem schválenou bezpečnostní zprávu, ve které je mj. podrobně zpracováno posouzení rizik závažné havárie, zásady, cíle a politika prevence závažných havárií, popis systému řízení bezpečnosti a preventivních bezpečnostních opatření k omezení vzniku a následků závažné havárie.

Doporučené chování obyvatelstva v okolí objektu v případě závažné havárie:

Z analýzy rizik vyplývá, že pravděpodobnost havárie s možnými následky mimo území objektu je přijatelná a žádné z vyhodnocených rizik nespadá ve smyslu zákona do kategorie „nepřijatelné“. Následky detonace nebo požáru nezasáhnou obytnou zónu.

V případě nebezpečí šíření zplodin hoření budou občané varováni mobilními jednotkami Policie Středočeského kraje a Městské policie Vlašim vybavených megafony.

V případě zpozorování havárie nebo úniku toxické látky ohlásit tuto skutečnost na **tel. číslo 150, 155, 158 nebo 112.**

Doporučené chování při požáru, výbuchu nebo úniku nebezpečné látky:

- Nezdržovat se v bezprostřední blízkosti místa vzniku havárie, ukrytí v bezpečných a neohrožovaných budovách, v případě očekávaného dalšího výbuchu otevřít okna a nezdržovat se v blízkosti zasklených ploch.
- Vypnutí ventilace (nebezpečí nasátí jedovatých zplodin hoření).
- K ochraně proti sálavému teplu z požáru lze použít navlhčený oděv, celý povrch těla musí být zakryt. Tento postup lze použít pouze omezeně podle intenzity sálavého tepla
- K ochraně dýchacích cest před zplodinami hoření a účinky toxické látky lze použít překrytí úst a nosu složeným kusem látky, mírně navlhčeným ve vodě či vodném roztoku sody nebo kyseliny citrónové, a upevněným v zátylku
- **Poskytnout první pomoc zraněným, zvláštní pozornost věnovat dětem, starším občanům a lidem s postižením**
- **Řídit se pokyny složek IZS**

Objekt provozovatele Sellier & Bellot a.s. je pravidelně kontrolován orgány integrované inspekce (Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor a krajský úřad), poslední kontrola proběhla dne 11. 4. 2017.

Další informace podle zákona o právu na informace o životním prostředí je možné získat na Krajském úřadu středočeského kraje, OŽPaZ, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, kancelář č. 4116.